



oggetto intervento:

MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO E PASSETTO DI BORGO

Ubicazione: Lungotevere Castello n. 50, 00193 Roma

Codice Intervento:

Tipologia Opere: RESTAURO

Progetto: DEFINITIVO/ESECUTIVO

INTERVENTO DI RESTAURO DELLE SUPERFICI MURARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINITURE

firme soggetti responsabili:

Responsabile unico del procedimento:	Committente:	DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ DI ROMA
Coordinamento alla progettazione architettonica:	dot.ssa MARIANELLA MARGOZZI	arch. ANTONIO ZUNNO
Ufficio di Direzione lavori:	ing. ELENA ANNA BOLDETTI	dot.ssa LUISA CAPAROSSI
	arch. MICHELA CATALANO	dot.ssa SILVANA COSTA
	dot.ssa CHIARA DELPINO	arch. GABRIELLA MUSTO
	arch. VALENTINA OLIVERIO	arch. ANTONIO ZUNNO
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	ing. LUCA LENZI	
Assistenza al R.U.P.:	arch. MARCO BERTI	arch. CLAUDIA VULLO

titolo elaborato:

ELENCO ELABORATI

n° tavola	Codice Elaborato	Ufficio competente	Codice Edificio/Strada	Tip.Prog.	Tip.Doc.	ID Doc.	Progr.	Rev.	Scala

revisione elaborato

N° Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica
2	Gennaio 2023				
1	Dicembre 2022				
0	Novembre 2022				

Oggetto: MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO E PASSETTO DI BORGO, Lungotevere
Castello 50, Roma - Intervento di restauro delle superfici murarie e manutenzione
straordinaria delle finiture
Approvazione D.Lvo 50/2026
Documento di indirizzo della progettazione di Ottobre 2021
C.U.P. F87H21006660001

ELENCO ELABORATI:

1. Relazione generale;
2. Relazione storica;
3. Documentazione Fotografica;
4. Elaborati grafici:
 - 4.1 PLANIMETRIA: Individuazione delle aree e denominazione degli interventi;
 - 4.2 PLANIMETRIA: Stato attuale;
 - 4.3 PLANIMETRIA: Rilievo materico camminamenti;
 - 4.4 PLANIMETRIA: Progetto camminamenti;
 - 4.5 FACCIATA SUD: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.6 BASTIONE SAN MATTEO, FACCIATE: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.7 BASTIONE SAN GIOVANNI, FACCIATE: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.8 CONTROFACCIATA SUD: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.9 CORDONATA DI PAOLO III, FACCIATE: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.10 BIGLIETTERIA, FACCIATA: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.11 CORPO DI GUARDIA: Stato attuale, Rilievo materico, Rilievo del degrado, Progetto;
 - 4.12 SGRONDO ACQUE: Pianta stato attuale;
 - 4.13 SGRONDO ACQUE: Integrazione al rilievo dello stato attuale – aree indagate;
 - 4.14 SGRONDO ACQUE: Pianta progetto;
 - 4.15 Dettagli costruttivi;
 - 4.16 Schede di dettaglio;
5. Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
6. Computo metrico estimativo;
- 6.1 Quadro d'incidenza della manodopera;
7. Quadro tecnico economico;
8. Piano di manutenzione dell'opera;

9. PSC:
 - 9.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 9.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento della BIGLIETTERIA
 - 9.3 Fascicolo Tecnico
 - 9.4 Layout Planimetria
 - Tavola 9.4.1 – Restauro del Bastione San Matteo
 - Tavola 9.4.2/A – Restauro della Facciata e Controfacciata Sud
 - Tavola 9.4.2/B – Restauro della Pavimentazione Davanti alla Facciata Sud
 - Tavola 9.4.3 – Restauro del Bastione San Giovanni
 - Tavola 9.4.4/A – Restauro degli intonaci della Biglietteria
 - Tavola 9.4.4/B – Sostituzione degli infissi della Biglietteria
 - Tavola 9.4.5 – Restauro del Corpo di Guardia

Tavola 9.4.6 – Restauro della Cordonatura di Paolo III

Tavola 9.4.7 – Restauro dei Camminamenti

- 9.5 Cronoprogramma dei lavori – Diagramma di Gantt
 - 9.6 Cronoprogramma dei lavori della Biglietteria – Diagramma di Gantt
 - 9.7 Costi della sicurezza
 - 9.8 Costi della sicurezza della Biglietteria
 - 9.9 Elenco prezzi unitari
-
- 10. Bozza Capitolato speciale d'appalto;
 - 11. Bozza Contratto d'Appalto.